



CONSORCIO AMP - P&D
Contrato 882-2013



ESPINAL - 9123

Estructura # 51



FORMATO	ESTADO
ES_01-V2 A-DATOS GENERALES	REALIZADO
ES_02-V2 B-ESTADO GENERAL	REALIZADO
ES_03-V2 C-SISTEMA ESTRUCTURAL	REALIZADO
ES_04-V2 D-ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	REALIZADO
ES_05-V1 EXPLORACION DE COLUMNAS	NO APLICA
ES_06-V1 EXPLORACION DE VIGAS	NO APLICA
ES_07-V2 LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL	REALIZADO
ES_08-V2 RESISTENCIA DEL CONCRETO	NO APLICA
DI_01-V2 PROTECCION CONTRAFUEGO	REALIZADO
DI_NSR10K-V2 MEDIOS DE EVACUACION	NO APLICA
DI_NTC4140-V2 PASILLOS Y CORREDORES	REALIZADO
DI_NTC4143-V2 RAMPAS	NO APLICA
DI_NTC4144-V2 SEÑALIZACION	REALIZADO
DI_NTC4145-V2 ESCALERAS	NO APLICA
DI_NTC4595-V2 ESCOLARES	REALIZADO

OBSERVACIONES: